

# 因高田安全气囊问题，宝马全球召回5000多辆2000-2021款BMW X5

来源：陈秀娟 发布时间：2025-11-15 01:23:56

据外媒报道，宝马正在全球范围内召回5,361辆2000-2021款X5，原因是部分车辆的方向盘可能装配了Takata PSDI-4型气囊气体发生器（高田安全气囊）。该发生器在长期暴露于高温高湿环境后，内部推进剂会降解，存在无预警爆炸并喷射金属碎片的风险。

召回范围：2000-2021款BMW X5，仅装配运动方向盘的车辆可能涉及，占比约0.1%。



高田制安全气囊至今已造成全球30多人死亡，超过400人受伤。

12月中旬起，宝马将逐户通知车主，经销商免费拆检并更换驾驶员前气囊，全程约1小时。

若车辆配有M Sport方向盘且年份落在2000-2021，建议谨慎驾驶，等待更换。



文章来源: Carscoops

原文标题: BMW Sounds Alarm On Takata Airbags That Could Explode Without Warning

HTML版本: [因高田安全气囊问题，宝马全球召回5000多辆2000-2021款BMW X5](#)