

摩托车保养9大雷区，踩中易出故障！骑士必避

来源：陈冠志 发布时间：2025-11-16 04:53:10

摩托车的可靠运行离不开规范保养，但很多骑士即便按时养护，车辆仍频繁出问题，核心原因是不小心踩中了保养误区。以下9个常见“雷区”，关乎车辆寿命与骑行安全，一定要及时避开：

雷区1：机油混用或逾期不换



错误做法：认为机油无需严格筛选，逾期不换也无妨，或随意混用不同品牌、级别、类型的机油。

后果：机油作为发动机“血液”，逾期使用会导致润滑、清洁、散热能力下降，混用机油可能引发化学反应，加速发动机内部磨损，严重时会造成“拉缸”故障。



正确做法：严格遵循厂家规定的里程或时间更换机油，选用符合车辆规格、品质可靠的专用摩托车机油，避免不同类型、品牌的机油混用。



雷区2：忽视刹车系统检查

错误做法：仅以“刹车能停”为标准，不定期检查刹车片厚度、刹车油状态及管路情况。

后果：刹车片磨损至极限会损伤刹车盘/鼓，刹车油吸水后沸点降低，可能导致高温制动失灵；刹车管路老化开裂、渗漏，更是直接威胁骑行安全。

正确做法：定期查看刹车片厚度，接近磨损极限时及时更换；按周期更换刹车油，更换时做好排气操作；日常留意刹车管路有无渗漏、鼓包、老化迹象。

雷区3：轮胎不查不换，忽视胎压与磨损

错误做法：认为轮胎无明显破损、花纹未完全磨平就可继续使用，长期不检查胎压。

后果：轮胎花纹深度不足会降低排水性，湿滑路面易失控；胎压过高或过低会影响抓地力、增加油耗，还会加速轮胎磨损；老化、鼓包的轮胎存在爆胎风险。

正确做法：冷车状态下定期检查胎压，确保符合车辆要求；查看轮胎花纹是否低于磨损

标记，侧面有无裂纹、鼓包等损伤，达到使用极限或存在安全隐患时及时更换。

雷区4：火花塞拖延更换或用错型号

错误做法：只要火花塞能点火就不更换，或随意选用型号不符、品质较差的产品。

后果：火花塞使用久了会出现间隙变大、电极烧蚀等问题，导致点火能量不足，引发启动困难、怠速不稳、动力下降、油耗增加，甚至发动机缺火。

正确做法：按照厂家建议的周期更换火花塞，选用车辆规定型号的优质产品，确保点火系统正常工作。

雷区5：空气滤清器水洗复用或长期不换

错误做法：空气滤清器脏了后用水冲洗晾干继续使用，或长期不检查更换。

后果：水洗会破坏滤芯过滤结构，降低过滤效果；脏堵的空滤会导致发动机进气不畅，不仅影响动力、增加油耗，还可能让未过滤的灰尘进入发动机，造成内部严重磨损。

正确做法：定期检查空滤状态，根据脏污程度和行驶环境处理——可清洗型空滤需用专用方式清洁保养，不可清洗型则及时更换新件。

雷区6：传动系统保养不当

错误做法：链条松紧随意调整、想起才涂抹润滑油，或用机油等非专用油；忽视传动轴齿检查；不关注传动皮带老化情况。

后果：链条过松易抖动打齿，过紧会加速磨损、增加动力损耗，缺油或用错油会导致干磨生锈；传动轴齿缺油会加剧磨损；传动皮带老化龟裂可能突然断裂，引发行车危险。

正确做法：定期检查并调整链条松紧度，清洁后涂抹专用链条油；定期检查传动轴齿的润滑状态与磨损情况；查看传动皮带有无裂纹、老化，确保松紧度合适，出现问题及时更换。

雷区7：电瓶过度放电或长期不维护

错误做法：等到电瓶电量耗尽才充电，摩托车长期停放时不做电瓶保护。

后果：电瓶深度放电会大幅缩短使用寿命，长期亏电会导致极板硫化，最终无法修复，影响车辆启动。

正确做法：避免电瓶过度放电，日常留意电量状态；摩托车长期停放（超过一周）时，断开电瓶负极，或使用电瓶维护器补充电量，防止亏电损坏。

雷区8：忽视紧固件检查

错误做法：认为车上螺丝、螺母只要没掉就无需关注，平时不做紧固检查。

后果：座椅、脚踏、牌照、灯具等部件的紧固件松动，可能影响使用体验；后摇臂、发动机固定螺丝等关键部位松动，会引发安全隐患，甚至导致部件损坏。

正确做法：每次保养时，重点检查关键部位及易松动部件的紧固件，发现松动及时紧固，确保车辆结构稳定。

雷区9：小故障拖延不处理

错误做法：车辆出现异响、仪表报警、功能异常等小问题时，认为“不影响骑行”就放任不管。

后果：小故障往往是重大故障的前兆，拖延处理会让问题持续恶化，可能导致车辆抛锚，甚至引发骑行事故。

正确做法：细心观察车辆状态，任何异常现象都及时排查原因，做到防微杜渐，避免小问题演变成大故障。

结语

摩托车保养的核心在于“细致”与“规范”，避开这些常见雷区，严格按照车辆手册要求养护，才能让爱车保持良好性能，延长使用寿命。用心对待每一个保养细节，才能确保每一次骑行都安全可靠，让“铁马”长久陪伴你驰骋。

HTML版本： [摩托车保养9大雷区，踩中易出故障！骑士必避](#)