

法拉利因机油泄漏召回 6 辆汽车

来源：赖冠中 发布时间：2025-11-11 07:26:12

法拉利公司将在美国召回 6 辆汽车，包括 2025 款 296 GTS 及 296 GTB。涉事车辆的机油滤清器与涡轮增压器机油供油管之间的固定螺母，在生产过程中未按标准拧紧。车辆行驶或运转时，松动的螺母可能导致机油从连接部位泄漏。由于泄漏点靠近发动机等高温、易燃部件，泄漏的机油一旦接触这些易燃源，极易引发车辆起火，尤其在车辆运行状态下，火势可能迅速蔓延，不仅会造成高昂的车辆损失，更可能对驾乘人员的生命安全构成直接威胁。因此官方明确要求车主在车辆修复前禁止驾驶。

法拉利将为涉事车辆提供免费检测，核实机油滤清器连接螺母的拧紧状态，并按照标准扭矩重新拧紧，彻底解决漏油隐患。建议广大消费者密切关注中国汽车召回网及监管部门发布的召回信息，如果发现自己的车辆出现类似质量问题，可通过点击中国汽车召回网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。



HTML版本： [法拉利因机油泄漏召回 6 辆汽车](#)