

福特汽车因后视摄像头显示问题召回超144万辆汽车

来源：姜上宪 发布时间：2025-11-19 23:42:05

福特汽车公司因部分车型的后视摄像头在倒车时可能出现图像扭曲、间断或空白问题，导致驾驶员后方视野受限，增加碰撞风险，计划召回 1448655 辆涉事车辆，涵盖福特及林肯品牌共 12 款车型，生产年份跨度为 2015-2020 年，具体包括2015-2019 款 Flex、2015 款 Explorer、2015-2016 款 C-Max、2015-2016 款 Escape、2015-2016 款 Taurus、2016 款 Fusion、2018-2019 款 Taurus、2019 款 Fiesta、2020 款 Mustang 、2015-2019 款 MKT、2015 款 MKZ。

涉事车辆挂入倒车挡时，后视摄像头可能无法正常显示图像，具体表现为图像扭曲、显示断断续续，甚至完全黑屏。后视摄像头图像异常会大幅缩小驾驶员对车辆后方路况的观察范围，难以察觉后方行人、非机动车或障碍物，显著增加倒车时的碰撞风险。

福特授权经销商将对涉事车辆的后视摄像头进行检查，若确认存在故障，将免费更换摄像头，以恢复图像正常显示功能。

建议广大消费者密切关注中国汽车召回网及监管部门发布的召回信息，如果发现自己的车辆出现类似质量问题，可通过点击中国汽车召回网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。

