

本田因换挡踏板存在安全隐患召回340辆2025 款 CB1000SP 摩托车

来源：陈佳芳 发布时间：2025-11-11 12:17:02

近日，本田汽车旗下美国本田汽车公司（American Honda Motor Co.）宣布将召回部分2025 款 CB1000SP Hornet SP 摩托车。本次召回的 2025 款 CB1000SP Hornet SP 摩托车，其换挡踏板的枢轴螺栓存在松动乃至脱落的风险。一旦枢轴螺栓出现问题，会导致车辆在骑行过程中无法正常换挡，进而显著提升碰撞事故发生的概率，同时可能造成骑行人员受伤。

本田授权经销商将免费为受影响车辆免费更换换挡踏板的枢轴螺栓。

建议广大消费者密切关注中国汽车召回网及监管部门发布的召回信息，如果发现自己的车辆出现类似质量问题，可通过点击中国汽车召回网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。



HTML版本： [本田因换挡踏板存在安全隐患召回340辆2025 款 CB1000SP 摩托车](#)