

【网通社快报】机油里惊现“金粉”？实为发动机严重磨损征兆

来源：林宜花 发布时间：2025-11-20 17:31:13

一名技师在更换机油时，意外发现油底壳流出的机油中混有大量金色闪亮颗粒，场面看似炫目却暗藏危机。视频显示，机油中遍布金属碎屑，手指伸入后沾满“金粉”。专家指出，这种“闪亮”实为发动机内部零件（如轴承、活塞或凸轮轴）严重磨损产生的金属屑，意味着发动机已濒临报废，亟需大修或更换。车主应定期保养、及时更换合格机油，并留意异响、过热等异常信号，避免更大损失。

HTML版本： [【网通社快报】机油里惊现“金粉”？实为发动机严重磨损征兆](#)