

没有金刚钻，别揽瓷器活，奇瑞汽车为“莽撞”致歉

来源：柳杰德 发布时间：2025-11-23 23:42:04

近日有视频显示，在张家界天门山景区，一车辆在景区坡道下滑撞击护栏，造成景区设施受损。

今天，奇瑞汽车就此事发表关于天门山挑战测试意外情况的致歉声明。声明称：11月12日12时，风云X3L(图片|配置|询价)在湖南张家界天门山景区进行的极限挑战测试项目中，因突发意外导致测试中断，并引发了广泛关注。在此，公司向天门山景区、游客、合作伙伴及所有关心此事的朋友们致以最诚挚的歉意。

经初步调查核实，此事故的直接原因是，测试装置的安全防护绳固定点卸扣意外脱落，进而导致防护绳缠绕右侧车轮，动力输出受阻，车辆下滑撞击护栏，造成部分护栏受损。所幸本次意外未造成人员受伤以及自然环境的破坏。

奇瑞汽车称，这一结果，暴露了公司在策划和执行此次测试过程中，对潜在风险的预估不足，对细节的把控存在疏漏。特别是对选择在风景区公开场所开展测试引发的公众担忧，公司深刻反思。



对于此次测试造成的天门山场地损失，公司深表歉意，承诺将全力修复并承担赔偿责任，做好所有善后工作。

对于此事，我只想说，虽说现在是流量社会，但为了拍出“出圈”视频前能不能多评估几次安全系数？好在这次只是造成护栏损坏，该赔偿赔偿，该修复修复，问题不大。如果造

成翻车，导致人身伤害，那后果就严重了。我一直很反感车企在非铺装路面上做一些没意义的“极限挑战”，就算成功了又怎么样呢？吸引网红去打卡吗？这不是自己没事找事吗？no zuo no die!

关于天门山挑战测试意外情况的致歉声明

尊敬的媒体、用户以及所有关注此次事件的朋友们：

2025年11月12日12时，风云X3L在湖南张家界天门山景区进行的极限挑战测试项目中，因突发意外导致测试中断，并引发了广泛关注。在此，我们向天门山景区、游客、合作伙伴及所有关心此事的朋友们致以最诚挚的歉意。

经初步调查核实，此事故的直接原因是，测试装置的安全防护绳固定点卸扣意外脱落，进而导致防护绳缠绕右侧车轮，动力输出受阻，车辆下滑撞击护栏，造成部分护栏受损。所幸本次意外未造成人员受伤以及自然环境的破坏。

这一结果，暴露了我们在策划和执行此次测试过程中，对潜在风险的预估不足，对细节的把控存在疏漏。特别是对选择在风景区公开场所开展测试引发的公众担忧，我们深刻反思。

对于此次测试造成的天门山场地损失，我们深表歉意，承诺将全力修复并承担赔偿 responsibility，做好所有善后工作。

本次事件在网络上引发大量讨论，占用宝贵的公共资源，对此我们深感不安与抱歉。再次感谢社会各界的监督与批评，我们将汲取教训，以更扎实、更稳健的步伐，持续向前。

再次致歉。



HTML版本： [没有金刚钻，别揽瓷器活，奇瑞汽车为“莽撞”致歉](#)