奇瑞汽车就"天门山测试意外"致歉:将全力修复并承担赔偿责任

来源: 林韦梦 发布时间: 2025-11-24 05:07:57

IT之家 11 月 13 日消息, 奇瑞汽车今日凌晨发布《关于天门山挑战测试意外情况的致 歉声明》, IT之家整理原文如下:

尊敬的媒体、用户以及所有关注此次事件的朋友们:

2025 年 11 月 12 日 12 时,风云 X3L 在湖南张家界天门山景区进行的极限挑战测试项目中,因突发意外导致测试中断,并引发了广泛关注。在此,我们向天门山景区、游客、合作伙伴及所有关心此事的朋友们致以最诚挚的歉意。

关于天门山挑战测试意外情况的致歉声明

尊敬的媒体、用户以及所有关注此次事件的朋友们:

2025年11月12日12时,风云 X3L 在湖南张家界天门山景区进行的极限挑战测试项目中,因突发意外导致测试中断,并引发了广泛关注。在此,我们向天门山景区、游客、合作伙伴及所有关心此事的朋友们致以最诚挚的歉意。

经初步调查核实,此事故的直接原因是,测试装置的安全防护绳 固定点卸扣意外脱落,进而导致防护绳缠绕右侧车轮,动力输出受阻, 车辆下滑撞击护栏,造成部分护栏受损。所幸本次意外未造成人员受 伤以及自然环境的破坏。

这一结果,暴露了我们在策划和执行此次测试过程中,对潜在风险的预估不足,对细节的把控存在疏漏。特别是对选择在风景区公开场所开展测试引发的公众担忧,我们深刻反思。

对于此次测试造成的天门山场地损失,我们深表歉意,承诺将全 力修复并承担赔偿责任,做好所有善后工作。

本次事件在网络上引发大量讨论,占用宝贵的公共资源,对此我 们深感不安与抱歉。再次感谢社会各界的监督与批评,我们将汲取教 训,以更扎实、更稳健的步伐,持续向前。

再次致歉。





经初步调查核实,此事故的直接原因是,测试装置的安全防护绳固定点卸扣意外脱落,进而导致防护绳缠绕右侧车轮,动力输出受阻,车辆下滑撞击护栏,造成部分护栏受损。所幸本次意外未造成人员受伤以及自然环境的破坏。

这一结果,暴露了我们在策划和执行此次测试过程中,对潜在风险的预估不足,对细节的把控存在疏漏。特别是对选择在风景区公开场所开展测试引发的公众担忧,我们深刻反思。 对于此次测试造成的天门山场地损失,我们深表歉意,承诺将全力修复并承担赔偿责任,做好所有善后工作。

本次事件在网络上引发大量讨论,占用宝贵的公共资源,对此我们深感不安与抱歉。再次感谢社会各界的监督与批评,我们将汲取教训,以更扎实、更稳健的步伐,持续向前。

再次致歉。

安徽奇瑞汽车销售有限公司

2025 年 11 月 13 日

HTML版本: 奇瑞汽车就"天门山测试意外"致歉: 将全力修复并承担赔偿责任