

宝马因后排安全带收缩器故障召回1024辆汽车

来源：张国维 发布时间：2025-11-13 08:37:05

宝马北美公司将召回部分 2026 款车型，包括2026 款 2 系 Gran Coupe、X1、X2 及 Mini Countryman S ALL4。后排左侧和 / 或右侧安全带收缩器的壳体销（housing pin）在生产过程中可能已受损。该部件受损会导致安全带收缩器无法按设计要求锁止安全带，进而在车辆发生碰撞时，无法对乘员进行有效约束，显著提升乘员受伤的风险。

宝马2系(进口)最低售价：19.95万起最高降价：8.04万图片参数配置询底价懂车分3.80懂车实测空间·性能等车友圈9.7万车友热议二手车4.38万起 | 283辆

宝马授权经销商将免费为受影响车辆免费更换后排左侧和 / 或右侧的安全带。

建议广大消费者密切关注中国汽车召回网及监管部门发布的召回信息，如果发现自己的车辆出现类似质量问题，可通过点击中国汽车召回网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。



HTML版本： [宝马因后排安全带收缩器故障召回1024辆汽车](#)