

16万多拿下宝马X5(进口)，宜商宜家好选择

来源：刘培宁 发布时间：2025-11-14 07:31:57

宝马X5(图片|配置|询价)(进口) 2015款 xDrive28i于2019年9月4日正式上市，作为一款中期改款车型，它在外观、内饰以及动力系统等方面均进行了升级和优化。新车在延续宝马家族经典设计语言的基础上，融入了更多时尚元素，使其整体造型更加动感、精致。内饰方面，新款X5 xDrive28i采用了更高档的材料和更精细的工艺，提升了整车的豪华感和舒适性。同时，新车还增加了多项智能科技配置，如手势控制、远程3D视角查看等功能，进一步增强了驾驶的便捷性和安全性。动力系统方面，新款X5 xDrive28i搭载了B48 2.0T直列四缸发动机，配合8速手自一体变速箱，实现了更出色的燃油经济性和动力表现。

今天介绍的这款宝马X5(进口) 2015款 xDrive28i早上10点刚上架就受到了极高的关注度，这辆车的上牌地为云南昆明，上牌日期2016年10月，表显里程8.61万公里，咖啡色车身浅色内饰，新车指导价75.80万，二手车报价16.98万，过户次数2次。支持分期购车，首付5.09万即可开回家。

车况是买家最关注的点，尤其是在购买二手车时。今天我们就先来看看这辆车的车况表现。在外观检测部分，这辆车的表现一般，可能是前任车主的驾驶技术一般，或者对车辆使用并不是很爱惜。在外观部分的瑕疵还是比较多的，具体的瑕疵项分别为左后翼子板划痕，右后翼子板划痕。下面我们将为您一一展示这些瑕疵的具体实拍图。

左后翼子板有划痕



右后翼子板有划痕

在车况部分，除了外观、内饰功能的检测，更多买家关注的是这辆车是否为“三非”车辆，三非就是指非重大事故、非火烧、非水泡。因为事故车、泡水车、火烧车都存在较大的安全隐患。不过您放心，这辆车已经通过了事故检测、火烧检测和泡水检测，可以确定它非重大事故车、非火烧车、非泡水车。



二手车不同于新车，在日常使用中难免会发生一些小意外。比较常见的就是车辆外观覆盖件划伤、剐蹭、划痕、喷漆修复、钣金修复、凹陷、变形等，对于此类小瑕疵，虽然在检测项中会被查出来判定为瑕疵项，但整体并不影响车辆的安全性。总结说一下，如果车辆通过了重大事故、泡水、火烧检测检测，那么说明这辆车的整体车况没有大问题，这个您放心就行。



二手车一车一况，一况一价。接下来，我们看看这辆车在当前的二手车市场行情如何。

用车成本也是买车需要考虑的重要因素，我们估算了这辆车的用车成本，具体金额您可以看一下图片。

买二手车，最担心的就是买到水货，也就是人们常说的泡水车。泡水车存在的安全隐患是巨大的，车辆电路会氧化短路，安全气囊失效，随时有可能发生自燃，发动机和变速箱也会受到不同程度的影响，等等。所以，只有保证不是泡水车，买家才能放心购买。不过您放

心，这辆车已经通过了泡水检测，可以确定它不是泡水车。

事故车因为存在较多的安全隐患，所以也是二手车买家重点规避的车型。只有保证不是事故车，买家才能放心购买。这辆车已经通过了事故检测，可以确定它不是事故车。

火烧车，顾名思义，就是曾经发生过火灾事故导致车辆部件烧毁的车辆。火烧车存在的安全隐患也是非常大的，车辆的塑料和橡胶制品都会加速老化，电路会氧化短路，发动机和变速箱也会受到不同程度的影响，等等。所以，只有保证不是火烧车，买家才能放心购买。这辆车已经通过了火烧检测，可以确定它不是火烧车。

在这也跟大家普及一下知识，车辆外观覆盖件，是指从车辆外部可以看到的部件，包括车头、车尾、左前翼子板、右前翼子板、左后翼子板、右后翼子板、左侧底边梁外侧、右侧底边梁外侧、机舱盖、行李舱盖。

车辆内饰功能检测，主要是检查车辆内饰是否完好，是否有损坏或者缺失的部件，以及车辆的各项功能是否正常。只要没有损坏或者缺失的部件，以及车辆的各项功能正常，那么就可以说明这辆车的内饰和功能都是良好的。

车辆的动力性能，主要看发动机的最大功率和最大扭矩，以及变速箱的档位数和传动比范围。而车辆的操控性能，则主要看悬挂系统的类型和调校，以及方向盘的转向精度和稳定性。这两方面，可以说这辆车做的还是不错的。

在车漆部分，这辆车车漆状况良好，车漆均匀且富有光泽，表明车辆并未经历过大规模事故或修理。车身结构部分，这辆车车身结构完整，无明显变形、损伤或修理痕迹，表明车辆的车身状况良好。至于车辆的底盘系统，这辆车底盘系统稳固，悬挂系统正常，制动系统和传动系统也都处于正常工作状态，这些都表明车辆的机械部分维护得当。

综上所述的新车含税价、用车成本、市场行情、优势分析、同款比价等数据仅供参考。在配置部分，因为二手车非标品，车辆可能会存在配置改装的情况，具体车况信息需要线下结合车辆实际情况进行综合参考。

HTML版本： [16万多拿下宝马X5\(进口\)，宜商宜家好选择](#)