## 奇瑞深夜致歉! 天门山测试出意外,问题出在细节上!

来源: 吴家良 发布时间: 2025-11-22 13:26:07

2025年11月12日中午12时, 奇瑞汽车旗下车型风云X3L(图片|配置|询价)在湖南张家界天门山景区开展极限挑战测试时, 突发意外导致测试被迫中断, 相关话题迅速引发全网关注。

## 来源网络

11月13日凌晨,奇瑞汽车官方账号发布致歉声明,对此次意外事件进行详细说明。经初步调查核实,事故直接原因是测试装置的安全防护绳固定点卸扣意外脱落,脱落的卸扣导致防护绳缠绕车辆右侧车轮,造成动力输出受阻,车辆下滑过程中撞击到景区护栏,最终导致部分护栏受损。声明中明确提到,此次意外未造成人员受伤,也没有对当地自然环境造成破坏。奇瑞汽车在声明中向天门山景区、现场游客、合作伙伴及所有关心此事的网友致以诚挚歉意,承认在策划和执行测试过程中,存在潜在风险预估不足、细节把控疏漏的问题,同时对在风景区公开场所开展测试引发公众担忧表示深刻反思。对于事故造成的场地损失,奇瑞承诺将全力修复并承担全部赔偿责任,做好后续善后工作,同时对事件占用公共资源表示不安与抱歉,感谢社会各界的监督与批评。



来源网络



车企选择在天门山这类知名风景区开展极限测试,初衷或许是为了通过复杂路况和独特场景,充分展示产品性能,吸引消费者关注。但极限测试本身就伴随着高风险,任何一个微小的细节疏忽都可能引发安全事故。奇瑞此次事故的核心问题出在安全防护绳的卸扣上,一个看似不起眼的部件脱落,最终导致车辆撞击护栏,这背后反映的是测试流程中安全检查环节的缺失。风景区作为公共区域,日常有大量游客通行,在这类场所开展高风险测试,本身就存在安全隐患。一旦发生更严重的意外,可能会对游客的人身安全造成威胁,同时也会对景区的自然景观和公共设施造成不可逆的破坏。

来源网络



关于天门山挑战测试意外情况的致歉声明

尊敬的媒体、用户以及所有关注此次事件的朋友们:

2025年11月12日12时,风云X3L在湖南张家界天门山景区进行的极限挑战测试项目中,因突发意外导致测试中断,并引发了广泛关注。在此,我们向天门山景区、游客、合作伙伴及所有关心此事的朋友们致以最诚挚的歉意。

经初步调查核实,此事故的直接原因是,测试装置的安全防护绳固定点卸扣意外脱落, 进而导致防护绳缠绕右侧车轮,动力输出受阻,车辆下滑撞击护栏,造成部分护栏受 损。所幸本次意外未造成人员受伤以及自然环境的破坏。

这一结果,暴露了我们在策划和执行此次测试过程中,对潜在风险的预估不足,对细节 的把控存在疏漏。特别是对选择在风景区公开场所开展测试引发的公众担忧,我们深刻 反思。

对于此次测试造成的天门山场地损失,我们深表歉意,承诺将全力修复并承担赔偿责任,做好所有善后工作。

本次事件在网络上引发大量讨论,占用宝贵的公共资源,对此我们深感不安与抱歉。再次感谢社会各界的监督与批评,我们将汲取教训,以更扎实、更稳健的步伐,持续向前。

再次致歉。

安徽奇瑞汽车销售有限公司 2025年11月13日 收起へ

ATATION OF THE SECRETARY OF THE SECRETAR



奇瑞在事故发生后12小时内迅速发布致歉声明,主动承认问题、承担责任,这种不推诿、不回避的态度值得肯定。但道歉只是第一步,更重要的是从此次事故中汲取真正的教训。汽车行业的极限测试是验证产品性能的重要手段,但测试必须建立在绝对安全的前提下,尤其是在公共区域开展的测试,更需要制定周全的安全预案,对每一个测试环节、每一个零部件进行反复检查确认。细节决定成败,对于汽车企业而言,安全永远是不可逾越的红线,无论是产品研发、生产制造还是各类测试活动,都不能有丝毫侥幸心理。

网友们的关注和讨论,本质上是对公共安全的重视,也是对企业责任意识的监督。企业 想要通过特色测试提升品牌影响力,无可厚非,但必须坚守安全底线,不能以牺牲公共安全 为代价。此次事件也给所有车企敲响了警钟:极限测试不是"博眼球"的工具,而是对产品 品质和企业责任的双重考验。

## 来源网络

古人云: "千里之堤,溃于蚁穴。" 任何看似微小的细节疏忽,都可能引发无法挽回的后果。奇瑞此次的意外,正是因为一个卸扣的脱落,最终导致了护栏受损、品牌形象受影

响的结果。对于企业而言,正视问题、整改问题才是回应质疑的最佳方式。希望奇瑞能真正落实声明中的承诺,全面排查测试流程中的安全隐患,完善安全管理体系,用实际行动赢回消费者的信任。也希望其他车企能以此为戒,在开展各类营销和测试活动时,始终将安全放在首位,敬畏公共利益,坚守责任底线。你如何看待车企在风景区开展极限测试?对于此次奇瑞的致歉和后续处理,你有什么想说的?欢迎在评论区留下你的观点!

HTML版本: 奇瑞深夜致歉! 天门山测试出意外,问题出在细节上!