奇瑞汽车深夜致歉

来源: 张雅如 发布时间: 2025-11-24 00:57:15

11月13日, 奇瑞汽车发布关于天门山挑战测试意外情况的致歉声明:

2025年11月12日12时,风云X3L(图片|配置|询价)在湖南张家界天门山景区进行的极限挑战测试项目中,因突发意外导致测试中断,并引发了广泛关注。

在此,我们向天门山景区、游客、合作伙伴及所有关心此事的朋友们致以最诚挚的歉意。经初步调查核实,此事故的直接原因是,测试装置的安全防护绳固定点卸扣意外脱落,进而导致防护绳缠绕右侧车轮,动力输出受阻,车辆下滑撞击护栏,造成部分护栏受损。

所幸本次意外未造成人员受伤以及自然环境的破坏。

关于天门山挑战测试意外情况的致歉声明

尊敬的媒体、用户以及所有关注此次事件的朋友们:

2025年11月12日12时, 风云 X3L 在湖南张家界天门山景区进行的极限挑战测试项目中,因突发意外导致测试中断,并引发了广泛 关注。在此,我们向天门山景区、游客、合作伙伴及所有关心此事的 朋友们致以最诚挚的歉意。

经初步调查核实,此事故的直接原因是,测试装置的安全防护绳 固定点卸扣意外脱落,进而导致防护绳缠绕右侧车轮,动力输出受阻, 车辆下滑撞击护栏,造成部分护栏受损。所幸本次意外未造成人员受 伤以及自然环境的破坏。

这一结果,暴露了我们在策划和执行此次测试过程中,对潜在风险的预估不足,对细节的把控存在疏漏。特别是对选择在风景区公开场所开展测试引发的公众担忧,我们深刻反思。

对于此次测试造成的天门山场地损失,我们深表歉意,承诺将全 力修复并承担赔偿责任,做好所有善后工作。

本次事件在网络上引发大量讨论,占用宝贵的公共资源,对此我 们深感不安与抱歉。再次感谢社会各界的监督与批评,我们将汲取教 训,以更扎实、更稳健的步伐,持续向前。

再次致歉。






这一结果,暴露了我们在策划和执行此次测试过程中,对潜在风险的预估不足,对细节的把控存在疏漏。特别是对选择在风景区公开场所开展测试引发的公众担忧,我们深刻反思。对于此次测试造成的天门山场地损失,我们深表歉意,承诺将全力修复并承担赔偿责任,做好所有善后工作。本次事件在网络上引发大量讨论,占用宝贵的公共资源,对此我们深感不安与抱歉。再次感谢社会各界的监督与批评,我们将汲取教训,以更扎实、更稳健的步伐,持续向前。再次致歉。

网络传播视频截图

此前报道:



11月12日,多名网友发布视频显示,湖南张家界天门山国家森林公园景区,一辆汽车 在"天梯"上进行爬台阶挑战,结果从台阶上溜下,还撞坏了护栏。



据极目新闻,12日下午5时许,一名在现场的网友告诉记者,事发于当天中午,她看到那辆车爬台阶没有成功,结果将护栏撞开了一个口子,"后来停在那里两个小时没动"。

当地一名导游也向记者证实,当天因为天门山"天梯"要进行这个汽车活动,游客不能 从这里上去。

汽车在爬台阶

公开资料显示,天门山"天梯"全长近300米,垂直落差150米,共有999级台阶,是通往天门洞的主要途径。有网友认为,把游客走的"天梯"腾给汽车做测试,不但影响了游客

的旅游体验,还对景区设施造成了破坏。

天门山国家森林公园工作人员对此表示,12日和13日,因为要进行奇瑞汽车的相关活动,这两天"天梯"不对游客开放,游客可以乘穿山电梯到天门洞。至于汽车爬坡未成功还撞坏护栏一事,该工作人员表示自己不知情。

张家界市永定区文旅局的工作人员则表示,景区的普通活动无需向该局报备,他们将对 该汽车活动进行了解。

据江南都市报此前报道,此次活动车型为奇瑞风云X3L,挑战的天门山天梯以150米垂直落差、30厘米湿滑窄台阶、平均45°坡度(局部超60°)著称,总长近300米,台阶湿滑且坡度陡峭,被描述为"连进口越野车都鲜少挑战"的路况。资料显示,风云X3L是奇瑞旗下风云品牌推出的一款车,于2025年9月17日上市。

9月21日, 奇瑞汽车执行副总裁曾发布微博称: "挑战天门山到底有多难?在前几天风云X3L的前测挑战中我就深刻地体会到,这是一场极大的考验,天门山的坡道是从20多度到接近45度(100%爬坡度)的坡,对动力操控及整车性能四驱系统有着极高的要求。风云X3L到底能否挑战成功?在评论区留下你的答案! 敬请期待,让我们顶峰相见!"

编辑:周静赵伟强(实习)

来源: 奇瑞汽车、极目新闻

HTML版本: 奇瑞汽车深夜致歉